

PROTOKOLL über die Verbandsschau 2021

- 1. Schaubezirk:** Amt Bad Wilsnack/ Weisen
2. Schautermin: 13.04.2021 **Beginn:** 8.30 Uhr, **Ende:** 9:45 Uhr.
3. Schauteilnehmer:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Betrieb/Kommune/Institution</u>
1.	Enderski, Barbel		Gemeinde Lübbow
2.	Wiek, Sandra		LK PR UWB
3.	Schillke, Christine		- " - UWB
4.	Janus, Dirk		DPD Abbendorf
5.	Edelmann, Julia		APG Abbendorf
6.	Jacob, Torsten		Amt BW/W
7.	Hahn - M. J. J. J.		Lennemitz
8.	Christoph Schumacher		Agrar GmbH GroßLüben
9.	Ulf Vestreicher		Lub Vestreicher
10.	Lilly, Lemke		Amt Meyenburg
11.	Bock, Caroleine		- " - - " -
12.	Litzgantz, Christian		WBV-Prignitz
13.			
14.			
15.			

4. Festlegung der zu schauenden Wasserläufe, Wasserlauf-Abschnitte und Anlagen:

III 179 ; III 179-5 ; III 175 ; III 100 ; III 176 ; III 173 ; III 182 ;
III 182-7 ; III 182 ; III 107

5. Festlegung der Fahrroute für die Schaurundfahrt:

GroßLüben - Bad Wilsnack - Cegde - Lennemitz - Abbendorf -
Ratstede

6. Abweichungen zu 4. und 5., die sich während der Rundfahrt ergaben:

7. Einschätzung des Unterhaltungszustandes der Wasserläufe und Anlagen:

1. Einzel-Einschätzung (bei „mangelhaft“ Kurz-Begründung erbeten):

„Mangelhaft“ für die Wasserläufe und Anlagen:

„Gut“ für die Wasserläufe und Anlagen:

Die restlichen in die Schau einbezogenen Wasserläufe und Anlagen werden hinsichtlich des Unterhaltungszustandes als „brauchbar“ eingeschätzt.

2. Gesamt-Einschätzung: gut brauchbar mangelhaft

8. An Mängeln, unbefugten Gewässerbenutzungen oder anderen Ordnungswidrigkeiten bzw. Unzulänglichkeiten wurden im Zusammenhang mit den geschauten Wasserläufen und Anlagen festgestellt:

Bezeichnung des Wasserlaufs/der Anlage (auch Abschnitt)	Tatbestand	vermuteter Verursacher*
---	------------	----------------------------

- ~~Der~~ UWB nicht über Niedrigwasserkonzept informiert
- Genau Absprache mit Absprache mit Anliegern,
UWB und WBV → Kompromisse
- Stau an Hauptstraße III 182 ersuchen Wasserstand
absenken und Klärung mit Anliegern
- Stau ziehen Hauptstraße III 187 Befahrbarkeit
- * Zusammenstellung der Verantwortlichkeiten
erwünscht (Herr Jacob)

* wenn Gewissheit über den Verursacher, dann bitte so vermerken: !!!

PROTOKOLL über die Verbandsschau 2021

1. Schaubezirk: Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) West

2. Schautermin: 14.04.2021 Beginn: 8.30 Uhr, Ende: 10.00 Uhr.

3. Schauteilnehmer:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Betrieb/Kommune/Institution</u>
1.	Dieckhoff	Folke	UBB
2.	Schriech	Frank	WDBV "P12"
3.	Lithgerod	Christie	-11-
4.	Hennig	Mike	ASTKA Bauunternehm.
5.	Schrödtel	Mania	Naturschutzfonds
6.	Witt	Rüdiger	Aber-Wolfsbagen
7.	Pankow	Marcus	UMB
8.	Sellahn	Robert	AG Retzin
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

4. Festlegung der zu schauenden Wasserläufe, Wasserlauf-Abschnitte und Anlagen:

II/57; II/54; II/57-5; II/50; II/50-1; II/50-2.1;
II/50-2.2; II/50-3; II-50

5. Festlegung der Fahrroute für die Schaurundfahrt:

Ulein Gottselew - Retzin - Daaubof - Wolfsbagen - Hellberg - Seddin

6. Abweichungen zu 4. und 5., die sich während der Rundfahrt ergaben:

II/51-5 ca. 150m verwehrt
gerippt schlechter, Spülung oder
Öffnung über Projekt

II/50-1 - Holweg 21/22 + GR = Hellburg

II/50-1.2 GR April 2021

II/50-3 GR + Holzweg; II/50 Seidenbereisigen (Glasen)

7. Einschätzung des Unterhaltungszustandes der Wasserläufe und Anlagen:

1. Einzel-Einschätzung (bei „mangelhaft“ Kurz-Begründung erbeten):

„Mangelhaft“ für die Wasserläufe und Anlagen:

„Gut“ für die Wasserläufe und Anlagen:

Die restlichen in die Schau einbezogenen Wasserläufe und Anlagen werden hinsichtlich des Unterhaltungszustandes als „brauchbar“ eingeschätzt.

2. Gesamt-Einschätzung: gut brauchbar mangelhaft

PROTOKOLL über die Verbandsschau 2021

1. Schaubezirk: Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) Ost

2. Schautermin: 20.04.2021 Beginn: 8.30 Uhr, Ende: 10¹⁵ Uhr.

3. Schauteilnehmer:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Betrieb/Kommune/Institution</u>
1.	Herr von Bröller		fat. Jap. Langens
2.	Frau Wietz		UWB
3.	Frau Conrath		UWB
4.	Frau Beck		Ant. Mey. / akt. VVS
5.	Herr Bernhardt		UWB Prignitz
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

4. Festlegung der zu schauenden Wasserläufe, Wasserlauf-Abschnitte und Anlagen:

Jömnitz am Weiskesbier I - Jömnitz unterhalb Jahnstraße
PK-Putzitz

5. Festlegung der Fahrroute für die Schaurundfahrt:

2100/09 - 2100 - 2100/11 - 2103 - 2100

6. Abweichungen zu 4. und 5., die sich während der Rundfahrt ergaben:

7. Einschätzung des Unterhaltungszustandes der Wasserläufe und Anlagen:

1. Einzel-Einschätzung (bei „mangelhaft“ Kurz-Begründung erbeten):

„Mangelhaft“ für die Wasserläufe und Anlagen:

„Gut“ für die Wasserläufe und Anlagen:

Die restlichen in die Schau einbezogenen Wasserläufe und Anlagen werden hinsichtlich des Unterhaltungszustandes als „brauchbar“ eingeschätzt.

2. Gesamt-Einschätzung: gut brauchbar mangelhaft

8. An Mängeln, unbefugten Gewässerbenutzungen oder anderen Ordnungswidrigkeiten bzw. Unzulänglichkeiten wurden im Zusammenhang mit den geschauten Wasserläufen und Anlagen festgestellt:

Bezeichnung des Wasserlaufs/der Anlage (auch Abschnitt)	Tatbestand	vermuteter Verursacher*
	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfung aller Teilnetze durch Frau Zeck• Info durch Herrn Bremericks Krankheit 2020• Beseitigung Einmündungsloch 2103 in den 2100/09- Jernik stark verdrängt 15 GR (zeitnah)- Anfrage von Herrn von Köllers: Sollkrantung Jörnmitz + Kiesleigräben? Herr Bremericks: Sollkrantung 2020 eingegränzt- Sollkrantung wird in 2021 durchgeführt (Bremericks)- Kiesleigräben zu 100% / Jörnmitz Schilfbeside max. 75%- Erlenbestand zwischen Weidenlage und Jahn zeigt massiven Befall von Phytophthora alni (Erlensterben)- Rückschnitt und Verbrünnung in der nächsten Holzungsperiode- Windbruchbesichtigung im Februar 2100/11 (zeitnah)- Einbau eines Decksplattes für einen Abfahrspost des Windbruchmaterials möglich- Sollkrantung 2100 unterhalb Jahnkamm erforderlich (erst 2021 Herbst) + (ca. 75%) Restraum betonen- Stauhaltung in Abprade mit dem Gewisbedaffter (Karlw.I)- Weidenkräftigung der beiden Kiesleigräben erforderlich	

* wenn Gewissheit über den Verursacher, dann bitte so vermerken: !!!

PROTOKOLL

über die Verbandsschau 2021

1. Schaubezirk: Gemeinde Gumtow/ Gemeinde Plattenburg Süd

2. Schautermin: 20.04.2021 Beginn: 8.30 Uhr, Ende: 5.30 Uhr.

3. Schauteilnehmer:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Betrieb/Kommune/Institution</u>
1.			
2.	Dietsch	Falko	UMB LK Prignitz
3.	Pankow	Marcus	UMB LK Prignitz
4.	Büssow	Stevan	ZWB Meißner
5.	Meißner	Dietrich	-
6.	Lütgendorff	Christian	WBV "PK"
7.	Schöll	Franz	-
8.	Hein	Detlef	Agrar GenBt Döllau
9.	Streck	Christine	KBV Prignitz
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

4. Festlegung der zu schauenden Wasserläufe, Wasserlauf-Abschnitte und Anlagen:

III/00 ; III/295 ; III/293 ; III/233-5.7 ; III/237-5 ; III/233-5.2

5. Festlegung der Fahrroute für die Schaurundfahrt:

Bunow - Döllau - Luisenpark - Klein Schönhausen - Schönhausen - Bunow

6. Abweichungen zu 4. und 5., die sich während der Rundfahrt ergaben:

7. Einschätzung des Unterhaltungszustandes der Wasserläufe und Anlagen:

1. Einzel-Einschätzung (bei „mangelhaft“ Kurz-Begründung erbeten):

„Mangelhaft“ für die Wasserläufe und Anlagen:

„Gut“ für die Wasserläufe und Anlagen:

Die restlichen in die Schau einbezogenen Wasserläufe und Anlagen werden hinsichtlich des Unterhaltungszustandes als „brauchbar“ eingeschätzt.

2. Gesamt-Einschätzung: gut brauchbar mangelhaft

8. An Mängeln, unbefugten Gewässerbenutzungen oder anderen Ordnungswidrigkeiten bzw. Unzulänglichkeiten wurden im Zusammenhang mit den geschauten Wasserläufen und Anlagen festgestellt:

Bezeichnung des Wasserlaufs/der Anlage (auch Abschnitt)	Tatbestand	vermuteter Verursacher*
---	------------	----------------------------

III/00	Barthane Staue Nähe Luisehof unrechtmäßige Bedienung, Eigentüme-ermittlung und Anhörung durch UWB (Hr. Dietsch)	
--------	---	--

III/195	Totholz und Hindernisberäumung im Abflussprofil, stellenweise Holzung durch GR in Richtung Wald	
---------	---	--

III/193	sehr tiefe Gräben Stauehaltungen in Form von einfachen Holzgleiten Prüfen	
---------	--	--

III/133-5	Durchlass verstopft Stellanlage Bilder ver- hinderen, und schreibt Anliegen an Vorort-Herrn mit Anliegen, UWB, und	
-----------	--	--

* wenn Gewissheit über den Verursacher, dann bitte so vermerken: !!!

PROTOKOLL über die Verbandsschau 2021

- 1. Schaubezirk:** GemeindePlattenburg Nord/ Stadt Perleberg Ost
- 2. Schautermin:** 21.04.2021 **Beginn:** 8.30 Uhr, **Ende:** _____ Uhr.
- 3. Schauteilnehmer:**

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Betrieb/Kommune/Institution</u>
1.	Hennig	Torsten	Lfu N7
2.	Schlotthauer	Erich	Stadt Perleberg
3.	Dieck	Falko	WVB CK Prignitz
4.	Pingel	Angela	WVB Lh Pr
5.	Stree	Christine	KBV Prignitz
6.	Wille	Andreas	Kleinow
7.	Lütgens	Christine	WBL
8.	Harnig	Anja	Stadt Perleberg
9.	Bauer	Andreas	Stadt Perleberg
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

4. Festlegung der zu schauenden Wasserläufe, Wasserlauf-Abschnitte und Anlagen:

Perleberg

5. Festlegung der Fahrroute für die Schaurundfahrt:

Perleberg - Perleberg - Dang Sas -

6. Abweichungen zu 4. und 5., die sich während der Rundfahrt ergaben:

7. Einschätzung des Unterhaltungszustandes der Wasserläufe und Anlagen:

1. Einzel-Einschätzung (bei „mangelhaft“ Kurz-Begründung erbeten):

„Mangelhaft“ für die Wasserläufe und Anlagen:

„Gut“ für die Wasserläufe und Anlagen:

Die restlichen in die Schau einbezogenen Wasserläufe und Anlagen werden hinsichtlich des Unterhaltungszustandes als „brauchbar“ eingeschätzt.

2. Gesamt-Einschätzung: gut brauchbar mangelhaft

8. An Mängeln, unbefugten Gewässerbenutzungen oder anderen Ordnungswidrigkeiten bzw. Unzulänglichkeiten wurden im Zusammenhang mit den geschauten Wasserläufen und Anlagen festgestellt:

Bezeichnung des Wasserlaufs/der Anlage (auch Abschnitt)	Tatbestand	vermuteter Verursacher*
---	------------	----------------------------

II/83 Verrohrung zu offenem Graben Projekt?

II/67 - " - , Auftrag von Hennig eventuell
Förderung?

Schäfer-Li

II/4 Peile durch die Gartenanlage Handkrantung, danach
Beschung mit UWB, Erschweren-Iszulase an Anlies-

II/4 GK anschlieflich für einschlieflich Flu-023 Flansklisch 29

II/65 Bide-dämme mit Böschungsausspülung, Eutrophie
der unteren Damms möglich, da kein Fundation
oberer Dam prüfen mit UWB Herr Pantow
nach Entnahme Böschung reparatur

* wenn Gewissheit über den Verursacher, dann bitte so vermerken: !!!

PROTOKOLL über die Verbandsschau 2021

1. Schaubezirk: Stadt Perleberg West

2. Schautermin: 13.04.2021 Beginn: 8.30 Uhr, Ende: _____ Uhr.

3. Schauteilnehmer:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Betrieb/Kommune/Institution</u>
1.	Reincke, Ute	Stadt Perleberg	
2.	Pinpe, Inge		LK Pr., UWB
3.	Conradt, Nicole		-"- UWB
4.	Hawwig, Anja		Stadt Perleberg
5.	Frank Schöck		WDK Prignitz
6.	Dörje Steinhmann		-"-
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

4. Festlegung der zu schauenden Wasserläufe, Wasserlauf-Abschnitte und Anlagen:

I/113-2; I/115; I/115-2; I/115-1; I/106-8; I/106-; I/106-3
I/109; I/108

5. Festlegung der Fahrroute für die Schaurundfahrt:

Perleberg - Sukow - Dergenthin - Kuhwinkel - Perleberg

6. Abweichungen zu 4. und 5., die sich während der Rundfahrt ergaben:

keine

7. Einschätzung des Unterhaltungszustandes der Wasserläufe und Anlagen:

1. Einzel-Einschätzung (bei „mangelhaft“ Kurz-Begründung erbeten):

○ „Mangelhaft“ für die Wasserläufe und Anlagen:

○ „Gut“ für die Wasserläufe und Anlagen:

alle geschauten Wasserläufe

Die restlichen in die Schau einbezogenen Wasserläufe und Anlagen werden hinsichtlich des Unterhaltungszustandes als „brauchbar“ eingeschätzt.

2. Gesamt-Einschätzung: gut brauchbar mangelhaft

PROTOKOLL über die Verbandsschau 2021

1. Schaubezirk: Gemeinde Karstädt West/ Ost

2. Schautermin: 14.04.2021 Beginn: 8.30 Uhr, Ende: _____ Uhr.

3. Schauteilnehmer:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Betrieb/Kommune/Institution</u>
1.	Jaeger	Helmut	priv. Landw. Bläthen
2.	Dr. Gule	Detlef	Seepanwid. Bobrow
3.	Lommis	Heinrich	Gemeinde Karstädt
4.	Silleke	Siegfried	Prötzel
5.	Frédrich	Jad	Lg Prötzel
6.	Beck	Caroline	Amt Meyenburg/WABO Karstädt
7.	Lugowski	Peter	Lk Prignitz, UWB
8.	Wich	Sandra	- - - UWB
9.	Milatz	Jan	AG Karstädt
10.	Schweizer	Heinrich	Bischof Bobrow
11.	Timmer	Jürgen	Dallminsort
12.	Hemmelhoff	Wilhelm	LWB Hemmelhoff
13.	Hirke	Friedhelm	Hirke GBR
14.			
15.			

4. Festlegung der zu schauenden Wasserläufe, Wasserlauf-Abschnitte und Anlagen:

I/82; I/84; I/84-5...; I/100; I/84-10; I/1; I/3; I/3-1; I/1-4;
I/1-1; I/18-2.2; I/18-2.1; I/18;

5. Festlegung der Fahrroute für die Schaurundfahrt:

~~Sargleben, Bobrow~~
Stavenow, Bobrow, Sargleben

6. Abweichungen zu 4. und 5., die sich während der Rundfahrt ergaben:

keine

7. Einschätzung des Unterhaltungszustandes der Wasserläufe und Anlagen:

1. Einzel-Einschätzung (bei „mangelhaft“ Kurz-Begründung erbeten):

○ „Mangelhaft“ für die Wasserläufe und Anlagen:

○ „Gut“ für die Wasserläufe und Anlagen:

*„Gut“ für alle unterhaltenen Wasserläufe
„Mängel“ siehe Punkt 8*

Die restlichen in die Schau einbezogenen Wasserläufe und Anlagen werden hinsichtlich des Unterhaltungszustandes als „brauchbar“ eingeschätzt.

2. Gesamt-Einschätzung: gut brauchbar mangelhaft

8. An Mängeln, unbefugten Gewässerbenutzungen oder anderen Ordnungswidrigkeiten bzw. Unzulänglichkeiten wurden im Zusammenhang mit den geschauten Wasserläufen und Anlagen festgestellt:

Bezeichnung des Wasserlaufs/der Anlage (auch Abschnitt)	Tatbestand	vermuteter Verursacher*
Mr. Jäger:	alles i.O. Wasserinden Kühlen ist wieder aufgetüllt → G4/	
Mr. Guhl:	Rambower Moor → zusätzliche Gräben aktiviert wie abgestimmt Kaverbeck noch nicht	
Frau Sommer:	Unterhaltung von Gräben bei Klockow nachgetragen Vorteil für Ortsentwässerung fehlt	
Mr. Frölich:	Probleme mit Flusshub und Fräsen	
Mr. Schlestein:	Flusshub verrotten lassen, später fräsen I/14 Sargleben → Weide im Graben, Befahrbarkeit der Fläche bei Sargleben Schweinestall/Prüfer an den Gräben I/18-2.2; I/18-2.1	
Mr. Stockmann:	jährliche Krautung zugesagt	
Mr. Schlestein:	Boberow/Patentfarm Fläche am I/1-4 nass → läuft nicht ab	
Mr. Lujowski:	keine Anmerkungen	
Fr. Wiebe:	— " —	
Mr. Milatz:	zuspät geträst Stauhöhe auf nassen Standorten im Winter zu hoch I/184... Weide I/14 Starcnow → WÖV nicht zuständig	
Mr. Schreiber:	im Rambower Moor müssen mehr Gräben geräumt werden zu hohe Wasserstände im Nansdorfer Kanal u. Rambower See Problem Flusshub	
Mr. Teubner:	Maßnahme Tietenthal positiv bewertet Gewässer im Park unterhalten	
Mr. Schöndorf:	Flächen bei Sargleben Schweinestall zu nass → siehe Schlestein	
Mr. Hirte:	Rambower Moor → ein Graben noch nicht fertig reaktiviert	

* wenn Gewissheit über den Verursacher, dann bitte so vermerken: !!!

PROTOKOLL

über die Verbandsschau 2021

1. Schaubezirk: Amt Lenzen-Elbtalaue

2. Schautermin: 21.04.2021 Beginn: 8.30 Uhr, Ende: _____ Uhr.

3. Schauteilnehmer:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Betrieb/Kommune/Institution</u>
1.	Wöllmer	Marlis	Lenzen
2.	Nouwenmacher	Christiane	Bundesrecht Lanz Lenzen
3.	Mödel	Süßemund	Kanz - Vorkauf
4.	Urbank	Annett	Gemeinde Lanz
5.	Schille	Christiane	LK PR LINB
6.	Wich	Sandra	-"- UWB
7.	Schöckel	Frank	WBV "PR"
8.	Stöckmann	Birger	-"-
9.	Jahnke	Walter	Stadt Lenzen
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

4. Festlegung der zu schauenden Wasserläufe, Wasserlauf-Abschnitte und Anlagen:

I/290; I/264; I/264-1, I/100; I/275; I/249; I/249-7;
I/272; I/278; I/282; I/285; I/282-3; I/100-37

5. Festlegung der Fahrroute für die Schaurundfahrt:

Lenzen, Alt Eldenburg, Grandow, Güstrow, Lanz, Lenzenitzge, Gadow

6. Abweichungen zu 4. und 5., die sich während der Rundfahrt ergaben:

keine

7. Einschätzung des Unterhaltungszustandes der Wasserläufe und Anlagen:

1. Einzel-Einschätzung (bei „mangelhaft“ Kurz-Begründung erbeten):

„Mangelhaft“ für die Wasserläufe und Anlagen:

„Gut“ für die Wasserläufe und Anlagen:

„Gut“ für alle unterhaltenen Wasserläufe

Die restlichen in die Schau einbezogenen Wasserläufe und Anlagen werden hinsichtlich des Unterhaltungszustandes als „brauchbar“ eingeschätzt.

2. Gesamt-Einschätzung: gut brauchbar mangelhaft

8. An Mängeln, unbefugten Gewässerbenutzungen oder anderen Ordnungswidrigkeiten bzw. Unzulänglichkeiten wurden im Zusammenhang mit den geschauten Wasserläufen und Anlagen festgestellt:

Bezeichnung des Wasserlaufs/der Anlage (auch Abschnitt)	Tatbestand	vermuteter Verursacher*
	Rückblick/ geleistete Arbeiten	
	Krautung 175 km	
	sonstige Leistungen: Totholz, Windbruch	
	Fluth, Lanzer Müllgraben	
	Kleinstaur: gefördert → 17-Graben, 2x Alt Eldenburg, Moor	
	Reparatur → THW-Stau	
	Seuchentor	
	Hr. Nonnenmacher: Nutrias → Böschungabbrüche am Schwarzen Weg II 278 ✓	
	→ GrR / Böschungsbegradigung zugesagt	
	Hr. Mackel: Lößnitz Grandow → Lenzersilge Bäume gefährdeten Kanutfahrer	
	guter Pflegezustand, optimale Staubeobachtung	
	Fr. Wollmer: Zuständigkeit Rundweg Rambuow Moor?	
	Frau Urbank: keine Probleme	
	Walter Jahnke: Frage zur Lößnitz	
	Uferlinie Feststellung unterhalb Seetorbrücke	
	Pegel See → baulicher Zustand	
	Nachfrage zur Planung Unterhaltung	

* wenn Gewissheit über den Verursacher, dann bitte so vermerken: !!!

PROTOKOLL über die Verbandsschau 2021

1. Schaubezirk: Amt Meyenburg/ Stadt Wittstock

2. Schautermin: 22.04.2021 Beginn: 8.30 Uhr, Ende: _____ Uhr.

3. Schauteilnehmer:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Betrieb/Kommune/Institution</u>
1.	Schulz	Harpmann	Marienfließ
2.	Von Mill	Friedrich	Gut Groß Langewiese
3.	Kiebach	Ulrich	Halenbach/Reppenhagen
4.	Heinemann	Diana	Amt Meyenburg
5.	Beck, Caroline		Amt Meyenburg
6.	Diebst, Falko		UMB LU Pritzwalk
7.	Pingel, Anja		UMB LU Pr
8.	Schmalz, Thomas		WBV, Pritzwalk
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

4. Festlegung der zu schauenden Wasserläufe, Wasserlauf-Abschnitte und Anlagen:

1100/34 - 1100 - 1127 - 1126 - 1124/06 - 3100/40 -
3100/46 - 3106/01 - 1100/43

5. Festlegung der Fahrroute für die Schaurundfahrt:

Meyenburg - Krenpendorf - Friebe - Silmendorf - Jeeßow
- Staudt - Meyenburg

6. Abweichungen zu 4. und 5., die sich während der Rundfahrt ergaben:

7. Einschätzung des Unterhaltungszustandes der Wasserläufe und Anlagen:

1. Einzel-Einschätzung (bei „mangelhaft“ Kurz-Begründung erbeten):

„Mangelhaft“ für die Wasserläufe und Anlagen:

„Gut“ für die Wasserläufe und Anlagen:

Die restlichen in die Schau einbezogenen Wasserläufe und Anlagen werden hinsichtlich des Unterhaltungszustandes als „brauchbar“ eingeschätzt.

2. Gesamt-Einschätzung: gut brauchbar mangelhaft

8. An Mängeln, unbefugten Gewässerbenutzungen oder anderen Ordnungswidrigkeiten bzw. Unzulänglichkeiten wurden im Zusammenhang mit den geschauten Wasserläufen und Anlagen festgestellt:

Bezeichnung des Wasserlaufs/der Anlage (auch Abschnitt)	Tatbestand	vermuteter Verursacher*
	- Eröffnung durch Frau Beck; neues Sachstand	
	- Herr Bräuninger: Krenkungsplan 2020/GR / J. bsp. problematisch	
	- Protokollkonkordanz 2019	
	• Einlaufprobleme GK 3106104 + 3106117 offen; LS sieht kein Handlungsbedarf; WJV fertig zwei Einlaufpfeiler DN 300 Beton + Hochlage	
	• 21.12.04 kein Filter erforderlich; da auf der anderen Straßenseite off. sind	
	• 3100150 evtl. (Puddelöl)	
	• 1100/84 Siedlung Kumpendorf (Grosssee); gebohrt durch Stadt Mey. / Stubben fräsen? Klärt Frau Beck im Bereich GR noch offen	
	• Holzweg + GR 1100/57 noch offen; Pflanzfläche bestellt	
	- 1100/34 Erläuterungen zur Staueinrichtung 2021 durch Herrn Bräuninger	
	- 1127 OL Föhre - Bewirtschaftung neues Staue (Staueinrichtung 2019)	
	- Bewirtschaftung Dorfkopf Zeechow; Herr Bräuninger gibt Erläuterungen	
	- Überleitung müsste erneuert werden; zuständig Gut: Stadt Mey.	
	- OL Strecke: Dorfgraben Huesstraße Zeechow von Frau Kresse; H ₂ O läuft nicht ab; keine kein Schwere u. Ordnung	
	• UJV Auftrag von UJV auf Reparatur ins private Gebiet / u. Ordnung	
	• Demontage durch UJV + Längsschnitt (Dl. des Überfallsturms)	
	• Überfall Frau Kresse baulich abgebaut Zeechow; Stützseitenbefestigung mauerde (Holzbohlen)	
	• Frau Pöngel klärt Möglichkeiten der Treibenbeseitigung in OL Strecke	

* wenn Gewissheit über den Verursacher, dann bitte so vermerken: !!!

PROTOKOLL über die Verbandsschau 2021

1. **Schaubezirk:** Amt Putlitz-Berge West

2. **Schautermin:** 22.04.2021 **Beginn:** 8.30 **Uhr, Ende:** _____ **Uhr.**

3. **Schauteilnehmer:**

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Betrieb/Kommune/Institution</u>
1.	Henning	Mike	ASTKA Bauunternehmer
2.	Lüttsch	Christian	W BV
3.	Rudolph	Kaike	Amt Putlitz-Berge
4.	Müller	Eberhard	Gemeinde Güt./Reeh
5.	Reyer	Hergen	Amt Putlitz-Berge
6.	Stockmann	Birger	W BV "PR"
7.	Schöckel	Franh	-11-
8.	Wich	Sandra	LK PR - WVB
9.	Schille	Christine	" LK B
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

4. **Festlegung der zu schauenden Wasserläufe, Wasserlauf-Abschnitte und Anlagen:**

III/7-3; II/7-2; III/13-26; III/13; II/20; II/16; I/45

5. **Festlegung der Fahrroute für die Schaurundfahrt:**

Reetz, Barow, Muggenkuhl/Grenzheim, Reetz

6. Abweichungen zu 4. und 5., die sich während der Rundfahrt ergaben:

keine

7. Einschätzung des Unterhaltungszustandes der Wasserläufe und Anlagen:

1. Einzel-Einschätzung (bei „mangelhaft“ Kurz-Begründung erbeten):

„Mangelhaft“ für die Wasserläufe und Anlagen:

„Gut“ für die Wasserläufe und Anlagen:

für alle geschauten Wasserteile

Die restlichen in die Schau einbezogenen Wasserläufe und Anlagen werden hinsichtlich des Unterhaltungszustandes als „brauchbar“ eingeschätzt.

2. Gesamt-Einschätzung: gut brauchbar mangelhaft

PROTOKOLL über die Verbandsschau 2021

1. Schaubezirk: Amt Putlitz-Berge Ost

2. Schautermin: 15.04.2021 Beginn: 8.30 Uhr, Ende: 10⁵⁰ Uhr.

3. Schauteilnehmer:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Betrieb/Kommune/Institution</u>
1.	Rudolph	Marko	Amt Putlitz-Berge/Prignitz
2.	Schulke	Christiane	LK PR LINB
3.	Wier	Sandra	- " UWB
4.	Jensch	Teke	Amt Prignitz-Berge
5.	Kling	Mrs B.	
6.	Jay	Oliver	AGI Prignitz
7.	Ickmischer	Th.	UBV Prignitz
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

4. Festlegung der zu schauenden Wasserläufe, Wasserlauf-Abschnitte und Anlagen:

Putlitz (Jungshof) - Putlitz (OL Prignitz Haselberg/Kleinjorkanlage) - 11/18 - 11/00/12 -
11/22/01 - 11/00 - 11/00/24 - 11/00 (Bilderdruck/Tel. Prignitz) - 11/16 - 11/12/05 -
11/17 - 11/12 - 11/19

5. Festlegung der Fahrroute für die Schaurundfahrt:

Putlitz - Putlitz - Jungshof - Haselberg - Telcedow - Putlitz - Seegast -
Küthenhof - Putlitz

6. Abweichungen zu 4. und 5., die sich während der Rundfahrt ergaben:

7. Einschätzung des Unterhaltungszustandes der Wasserläufe und Anlagen:

1. Einzel-Einschätzung (bei „mangelhaft“ Kurz-Begründung erbeten):

„Mangelhaft“ für die Wasserläufe und Anlagen:

„Gut“ für die Wasserläufe und Anlagen:

Die restlichen in die Schau einbezogenen Wasserläufe und Anlagen werden hinsichtlich des Unterhaltungszustandes als „brauchbar“ eingeschätzt.

2. Gesamt-Einschätzung: gut brauchbar mangelhaft

8. An Mängeln, unbefugten Gewässerbenutzungen oder anderen Ordnungswidrigkeiten bzw. Unzulänglichkeiten wurden im Zusammenhang mit den geschauten Wasserläufen und Anlagen festgestellt:

Bezeichnung des Wasserlaufs/der Anlage (auch Abschnitt)	Tatbestand	vermuteter Verursacher*
	<ul style="list-style-type: none">• Begrüßung und kurz allg. Informationen über den GF• Info zum Umkehrstand 2020: 67,5% BK; Holzg: 6,25km GR: 6,8km• Besichtig- g frahen 11/01/83; mehrere Jahre keine Aktualität; Hinweis durch Herrn Klinger; WDV führt im Herbst Kleinräufige Holzeng + BK + GR durch	
	<ul style="list-style-type: none">• Ortslage Nettelbeck „Am Spielplatz“ Gewässer 1/22/101 Reinigung / Sandfang vor dem Substratbereich erforderlich - Pflanzung im August / Sept. 2021 WDV• Schäden durch Dickschäume in Talsow / oberhalb Friedhof vergrößern sich; Rückgründ mit Herren Jockling; Beobachtung• OL Pullitz; Hülse über Jamm FS 240/239/194 Quarlen verwendet; GR der Jahre erf.; kein Gewässer u. Dabg bei Trockenheit durch die Steel Pullitz jill WDV der Kerkling bei GR	
	<ul style="list-style-type: none">• OL Sagast frahen 11/17 Besichtigung RL zusammengebadeten Rep. + Jönd. Befähigung erf.; Pflanzung zeitlich WDV• Ortsausgang Sagast in Richtung Hülse über; Oberflächenerosion Sudowes Straße / Sagastes Str. problematisch; Zuständigkeit: Amt Pullitz-Dage und LS L104• von L104 ca. 500 Stromabwärts Holzeng und Jönderspandung Abschnittweise erforderlich; Lössrücken durch Eigenkies erforderlich; Unterhaltenstreifen von 5m erforderlich	

* wenn Gewissheit über den Verursacher, dann bitte so vermerken: !!!

PROTOKOLL
über die Verbandsschau 2021

1. Schaubezirk: Stadt Pritzwalk/ Gemeinde Heiligengrabe

2. Schautermin: 16.04.2021 **Beginn:** 8.30 Uhr, **Ende:** 11⁰⁰ Uhr.

3. Schauteilnehmer:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Betrieb/Kommune/Institution</u>
1.	Baumjstbr	Thomas	WOB Prignitz
2.	Dicks	Falko	UWR UK Prignitz
3.	Jach	Edhard	
4.	Zunabr	Kunst	Falke Lager
5.	Cieckhe	And	Pritzwalk
6.	KIEKBACK	Andreas	AG eG Mesendorf
7.	Scholl	Fv-h	WOB "112"
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

4. Festlegung der zu schauenden Wasserläufe, Wasserlauf-Abschnitte und Anlagen:

2100/17 - 2110 - 2110/13 - 2110/03 - 2110/10 - 2110/02 - 2100/21 - 2100
2108 - 2105/05 - 2105/06 - 2105/38 - 2105 - 2107 - 2107/18 - 2106

5. Festlegung der Fahrroute für die Schaurundfahrt:

PK - Falckenlager - Kuckucke (Kuckuck Teiche) - Kemnitz - PK

6. Abweichungen zu 4. und 5., die sich während der Rundfahrt ergaben:

7. Einschätzung des Unterhaltungszustandes der Wasserläufe und Anlagen:

1. Einzel-Einschätzung (bei „mangelhaft“ Kurz-Begründung erbeten):

„Mangelhaft“ für die Wasserläufe und Anlagen:

„Gut“ für die Wasserläufe und Anlagen:

Die restlichen in die Schau einbezogenen Wasserläufe und Anlagen werden hinsichtlich des Unterhaltungszustandes als „brauchbar“ eingeschätzt.

2. Gesamt-Einschätzung: gut brauchbar mangelhaft

8. An Mängeln, unbefugten Gewässerbenutzungen oder anderen Ordnungswidrigkeiten bzw. Unzulänglichkeiten wurden im Zusammenhang mit den geschauten Wasserläufen und Anlagen festgestellt:

Bezeichnung des Wasserlaufs/der Anlage (auch Abschnitt)	Tatbestand	vermuteter Verursacher*
	<ul style="list-style-type: none">• Begrenzung und Eröffnung durch den GF-Herrn Schroder• Unterhaltung 2020/21: Krümmung 67,50%; Holzung (90): 3,90m GR: 4,50m• offene Punkte aus der Sommerdecke 2019/20<ul style="list-style-type: none">- Holzung + GR 2106/01 oberhalb Neerhof• Sachverhalt:<ul style="list-style-type: none">- Mäandrieren in Talen Regen durch WßV in 2020 einblannt; durch Herrn K. Zander; Sandfang; regelmäßige Sedimententnahme; nördlicher und östlicher Bereich ist nicht zu beflauen- 210103 Ortswegweg Richtung Praldöhl; DL-Erweiterung offen; Zuständig: Stadt PK; Stufenkasten links durch Stromkasten kann aufgefüllt; -4- : Stadt PK / Gemeinde- Kuckuck: 2100/21 Stauhöhe in Wies bei Teichen wird durch Pächter der Teiche bemängelt; Erhöhung des WSP bewirkt Rückstau in DL 2100/32 und Flutung des Erlensbundes (NSG)!; Bräunungsarbeiten ^{in den} im nächsten Termin: WßV / WßVI Pächter- illegale Müllablage am Weg / DL 2100/21 nodinal Nachfrage beim OIV der Stadt PK; ist im Dez. 2020 durch WßV schon angezeigt worden.- Kemnitz; Begutachtung neue Züchte B 189- Grundräumung + Profilierung + Stubbenfräseung 2107/01- Durchlass 2107 (FS: PO; Herr Tech Kemnitz) ist zu erneuern ^{jetzt} (DN 1000) neue Deckung; Rohr prüfen; DN 800 Stahlrohr Abfänger ET und zeitliche Umsetzung	

* wenn Gewissheit über den Verursacher, dann bitte so vermerken: !!!

PROTOKOLL über die Verbandsschau 2021

1. Schaubezirk: Stadt Wittenberge/ Gemeinde Weisen

2. Schautermin: 16.04.2021 Beginn: 8.30 Uhr, Ende: _____ Uhr.

3. Schauteilnehmer:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Betrieb/Kommune/Institution</u>
1.	Müller	Harald	Agv. Kattow
2.	Witzow	Ronald	Landwirt Ronald Witzow
3.	Becher	Jana	Landwirt Verisa
4.	Pinged	Angele	Lk Pr., UVB
5.	Jacob	Lysann	LFU W24
6.	Wich	Sandra	Lk PR - UVB
7.	Hennig	Torsten	LFU N7
8.	Witzow	Christina	WBR Prignitz
9.	Schulz	Harald	Stadt Wittenberge
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

4. Festlegung der zu schauenden Wasserläufe, Wasserlauf-Abschnitte und Anlagen:

1/172-3; 1/172; 1/172; 1/172-7; 1/173-23; 1/173-22;
1/173-20

5. Festlegung der Fahrroute für die Schaurundfahrt:

Weisen - Seefeld - Wittenberge

6. Abweichungen zu 4. und 5., die sich während der Rundfahrt ergaben:

7. Einschätzung des Unterhaltungszustandes der Wasserläufe und Anlagen:

1. Einzel-Einschätzung (bei „mangelhaft“ Kurz-Begründung erbeten):

„Mangelhaft“ für die Wasserläufe und Anlagen:

„Gut“ für die Wasserläufe und Anlagen:

Die restlichen in die Schau einbezogenen Wasserläufe und Anlagen werden hinsichtlich des Unterhaltungszustandes als „brauchbar“ eingeschätzt.

2. Gesamt-Einschätzung: gut brauchbar mangelhaft

8. An Mängeln, unbefugten Gewässerbenutzungen oder anderen Ordnungswidrigkeiten bzw. Unzulänglichkeiten wurden im Zusammenhang mit den geschauten Wasserläufen und Anlagen festgestellt:

Bezeichnung des Wasserlaufs/der Anlage (auch Abschnitt)	Tatbestand	vermuteter Verursacher*
---	------------	----------------------------

- 1/1729-3 + 1/1728 Kontroll-, Abnahme Durchlässe
Böschung gedrückt - sonst i.O.

- Ausdrücken Entwässerungsgräben keine 5m Straifen
zu 1/1732 - Kontakt aufnahme durch Herr Sebale

- 1/1733-22 GR wo möglich, Prüfung des Bearbeitungs-
strafen

- 1/1722-20 Klärung der Überbauten (Genehmigungen)

- Soll / Ist Vergleich IS-antung (Sebale)

- Unterhaltungsplan anpassen bzw. berechtigt

* wenn Gewissheit über den Verursacher, dann bitte so vermerken: !!!

